

# 兴化市城西幼儿园拟建地块土壤污染状况初步调查报告

## 修改说明表

序号	专家意见	采纳情况	说明	索引
1	完善调查依据	已采纳	已完善调查依据	见初步调查报告 2.4.3 相关技术导则、标准及规范。
2	补充人员访谈,应覆盖地块历史企业的工作人员	已采纳	已补充原兴化市电器厂工作人员人员访谈	见初步调查报告 3.6 人员访谈。
3	细化地块历史企业的产污分析	已采纳	已细化地块历史企业的产污分析	见初步调查报告 3.5 地块历史利用情况和现状、附件 15-2、附件 16-2。
4	补充布点方案说明及对照点布设情况理由	已采纳	已补充布点方案说明及对照点布设情况理由	见初步调查报告 4.2 布置原则。
5	补充地下水流场	已采纳	已补充地下水流场。	见初步调查报告 4.2.2 地下水监测布点原则。
6	完善不确定性分析	已采纳	已完善不确定性分析	见初步调查报告 6.4 不确定性分析。
7	完善相关附件附图	已采纳	已规范附图附件	见附图附件。
复核意见: 已按意见修改  <div style="text-align: right;">                         专家:                           2021 年 10 月 26 日                     </div>				